BIZOL PRESS RELEASE



Drei Varianten der Motorüberhitzung - höherer 24/05/2022 Motorverschleiß

- 1) Schwache Überhitzung (bis zu 10 Minuten) Kolben können beschädigt werden
- 2) Mäßige Überhitzung (bis zu 20 Minuten) Zylinderkopf kann sich verformen, Rißbildung an Zylindern
- 3) Starke Überhitzung (über 20 Minuten) Erhöhter Verschleiß für alle Motorenteile

BIZOL Radiator Clean+ r70

Reinigt zuverlässig das Kühlsystem

BIZOL Radiator.

BIZOL Repair+ r71

dichtet kleine Leckagen zuverlässig ab.

Falls die Überhitzung nicht auf mechanische Probleme zurück zu führen ist, können diese Probleme mithilfe von zwei in den Kühler zugegebenen Zusatzstoffen vermieden werden:

- BIZOL Radiator Clean+ r70

löst und entfernt Ablagerungen,

entfernt Schlamm

reinigt das Kühlsystem von Öl

- BIZOL Radiator Repair+ r71

dichtet kleine Risse zuverlässig ab